

Keuringsrapport



Gegevens voertuig en resultaat keuring

Kenteken **BD-BF-45**

Identificatienummer **WDB35616013080014**

Merk **MERCEDES-BENZ**

Type **0 404**

Tellerstand **827658**

Resultaat keuring Goedgekeurd
 Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten
 Afgekeurd, zie afkeerpunten

Datum afgifte rapport **16 januari 2017**

Mededeling RDW na afmelding

Tijdstip afmelding **09:20**

Transactiecode **XH/LZ RDW Afdruk**

Steekproef Ja ² Nee

Einde wachttijd i.v.m. steekproef

Dit rapport is afgegeven door

Naam keuringsinstantie **RDW WADDINXVEEN**

Adres **COENECOOP 290**

Postcode en plaats **2741 PL WADDINXVEEN**

Keuringsinstantie-nummer **P001P12**

Naam keurmeester **JH Pool**

Pasnummer **253695**

Handtekening keurmeester (namens de erkenninghouder)

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVV 94)

De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Naam _____

Handtekening aanvrager _____

Datum en tijdstip _____

- Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
- Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.

Geldigheidsduur keuringsbewijs ¹

Keuringsbewijs is geldig tot **02 februari 2018**

Code	Reparatieadvies, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg

Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door	Resultaat
In te vullen door de RDW	
Goedkeuring	<input checked="" type="checkbox"/> Terecht <input type="checkbox"/> Terecht na herstel <input type="checkbox"/> Onterecht, goedkeuring vervalt
Adviespunten en/of reparatieadviespunt	<input type="checkbox"/> Terecht <input type="checkbox"/> Onterecht/onvolledig, code _____
Afkeerpunten	<input type="checkbox"/> Terecht <input type="checkbox"/> Onterecht, code _____
Handtekening RDW functionaris	

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91 WVV 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (art. 91 WVV 94).